



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social					
Título	SPS. FACT 71143402 MEMO N. 39 D SUBTRABAJO. MANTENCION MES DE ENERO 2014. ASCENS					
Descripción	SPS. FACT 71143402 MEMO N. 39 D SUBTRABAJO. MANTENCION MES DE ENERO 2014. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.					
Período de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1581530	Folio 00130
Fecha y Hora de Aprobación	31 Enero 2014 - 15:34	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos
Origen del Ajuste		Folio Anterior				

Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71143402	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7129019	CLP	162.748
Total (CLP)								162.748

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos)

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	31/01/2014 15:11:17

Detalle de Transferencia Autorizada (Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos))

Nº de Operación	Fecha	Hora
7129019	31-01-2014	13:42:48

Datos del Solicitante

RUT	61.503.000-7
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL
Nº de Cuenta Corriente	000-0-901828-0
Nombre Usuario	
Teléfono de Contacto	28279676
Email Usuario	christian.perez@previsionsocial.gob.cl

Datos del Beneficiario

RUT	93.565.000-3
Razón Social	Ascensores Schindler SA
Banco Receptor	BANCO SANTANDER
RUT Banco Receptor	97.036.000-K
Nº de Cuenta Corriente	000-2-573306-1
Nº de Operación	7129019

Datos del Pago

Monto Total	162.748
Fecha de Liquidación	31-01-2014

Usuario	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	31-01-2014	13:08:49

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	31-01-2014	13:42:48
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	31-01-2014	15:11:15



Subsecretaría
de Previsión
Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	28 ENE 2014
FOLIO	41371-171

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBSTRAB

MATERIA

MEMO N° 39 Facture N° 71143402 \$ 162.748. Ascensores Schindler

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
28.01.2014	13 ⁰³		Lidia	
30 ENE 2014		Presupuesto	Gestión financiero	Para pago.

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha 30/01/14.

Firma





MEMORANDUM N° 0039

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES
FECHA 28 ENE 2014
FOLIO ... 41371

A : **MAXIMILIANO MOLINA DUARTE**
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : **JUANA NAZAL BUSTOS**
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : **PAGO FACTURA**

FECHA : **21 ENERO 2014**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N°71143402 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 162.748 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, de acuerdo a contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89
CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71143402

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión	10.01.2014	Fecha Vencimiento	09.02.2014
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71143402
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Voucher	4103644997
Ciudad	Santiago	Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Comuna	Santiago	Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :


Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Enero / 2014 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	136.763	136.763

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 136.763

I.V.A.19 % 25.985

VALOR TOTAL 162.748



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-03-30 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

31.01.13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71143402
Fecha de Pago: 09-02-2014	Monto a Pagar: 162.748
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar "Servipag BCI y Santander"



Timbre Cajero

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71143402
Fecha de Pago: 09-02-2014	Monto a Pagar: 162.748
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero



Rut: 11749110 - 2 Última visita 29/01/2014, a las 16:53:57 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal Mipyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[Tasación de Vehículos](#)[Libros Contables](#)[Infracciones y Condonaciones](#)

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71143402
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 664745168.

[Consultar otro documentos del Rut](#)[Consultar otro Rut](#)

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ Resultado de la Consulta:

Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:**ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A**

Identificador de Envío: 664745168

R.U.T. 93565000-3**Factura Electronica****Nº 71143402****Fecha Emisión:** 10-01-2014**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 162.748**Comprobante de Atención:** 775378 - 2014/01/30 09:51:23[Imprimir](#) [Cerrar](#)

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001774

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: MÁQUINA

ASCENSOR N°: 01

TÉCNICO: Soriano Pérez


Firma Técnico

DIRECCIÓN:

PERÍODO:

FECHA: 07/01/14

RUTA: 604 /20



Schindler

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

	Sector inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	X
	1.3 Estado de descansos de motor	M	X
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	
	1.7 Regulador de Velocidad	T	X
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	X
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	X
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	X
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	X
	3a.2 Estado de Polines	M	X
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	
	3a.5 Piolas y Palines	M	X
	3a.6 Oltros		
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	
	4.3 Estado de seguridades	M	

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{os})

	Sector inspeccionado	Per.	Estado
1.10 Cuadro de Control	M	X	
1.11 Estado de Relés	M	X	
1.12 Estado de Contactores	M	X	
1.13 Estado de conexiones	M	X	
1.14 Estado de piso	M		
1.15 Carteles instructivos	M		
1.16 Acceso a sala de máquinas	M		
1.17 Estado de seguridades	M		
1.18 Estado de iluminación	M		
2.5 Estado de Polines	M	X	
2.6 Iluminación de Cabina	M		
2.7 Ventilador	M		
3b.1 Estado de Cable Regulador	S	X	
3b.2 Estado de Cables Tractores	S	X	
3b.3 Estado de seguridades	M		
3b.4 Sistema de Información magnética	M		
3b.5 Estado de Lubricadores	M	X	
3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	X	
3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	X	
4.4 Estado Polea de Limitador	M	X	
4.5 Acceso a Pozo	S		

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:



ACOL.F. 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES)

Nº 001775

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: M-202-A
ASCENSOR N°: 02

TÉCNICO: JORGE PÉREZ

DIRECCIÓN:

PERÍODO:

FECHA: 07/01/04 /20
RUTA: 664

Firma Cliente

Firma Técnico

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3rd)

	Sector inspeccionado	Per.	Estado		Sector inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	/		1.10 Cuadro de Control	M	✗
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗		1.11 Estado de Relés	M	✗
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✗		1.12 Estado de Contactores	M	✗
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	/		1.13 Estado de conexiones	M	✗
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	/		1.14 Estado de piso	M	/
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	/		1.15 Carteles instructivos	M	/
	1.7 Regulador de Velocidad	T	✗		1.16 Acceso a sala de máquinas	M	/
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	✗		1.17 Estado de seguridades	M	/
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	/		1.18 Estado de iluminación	M	/
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	/	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	2.5 Estado de Polines	M	✗
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	/		2.6 Iluminación de Cabina	M	/
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	✗		2.7 Ventilador	M	/
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	✗		3b.1 Estado de Cable Regulador	S	✗
3a) ESCOLILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✗		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	✗
	3a.2 Estado de Polines	M	✗		3b.3 Estado de seguridades	M	/
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	/		3b.4 Sistema de Información magnética	M	/
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	/		3b.5 Estado de Lubricadores	M	✗
	3a.5 Piolas y Patines	M	✗		3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	✗
	3a.6 Otros				3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	✗
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	/		4.4 Estado Polea de Limilador	M	✗
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	/		4.5 Acceso a Pozo	S	/
	4.3 Estado de seguridades	M	/				

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:



ACCELE: 2554 4765

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES)

Nº 001776

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: MINTERA

ASCENSOR N°: 03

TÉCNICO: Soria Pérez

DIRECCIÓN:


PERIODO:

FECHA:

RUTA:

/20
07/01/14
604

Firma Cliente



Firma Técnico

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

	Sector inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	/
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	X
	1.3 Estado de descansos de motor	M	X
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	/
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	/
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	/
	1.7 Regulador de Velocidad	T	X
	1.8 Poleas (tractores/desvío/suspensión)	T	X
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	/
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	/
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	/
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	X
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	X
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	X
	3a.2 Estado de Polines	M	X
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	/
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	/
	3a.5 Piolas y Patines	M	X
	3a.6 Otros		/
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	/
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	/
	4.3 Estado de seguridades	M	/

Sector Inspeccionado	Per.	Estado
1.10 Cuadro de Control	M	X
1.11 Estado de Relés	M	X
1.12 Estado de Contactores	M	X
1.13 Estado de conexiones	M	X
1.14 Estado de piso	M	/
1.15 Carteles instructivos	M	/
1.16 Acceso a sala de máquinas	M	/
1.17 Estado de seguridades	M	/
1.18 Estado de iluminación	M	/
2.5 Estado de Polines	M	X
2.6 Iluminación de Cabina	M	/
2.7 Ventilador	M	/
3b.1 Estado de Cable Regulador	S	X
3b.2 Estado de Cables Tractores	S	X
3b.3 Estado de seguridades	M	/
3b.4 Sistema de Información magnética	M	/
3b.5 Estado de Lubricadores	M	X
3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	X
3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	A
4.4 Estado Polea de Limitador	M	X
4.5 Acceso a Pozo	S	/

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES22 ENE 2014
RECIBIDO

ACOL F: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE



Nº: 1312 / 2013 / 29120

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
93,565,000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6,225,980 - 9	JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA	
DOMICILIO		
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	(2) 7537753
CORREO ELECTRÓNICO		
CECILIA.OLIVARES@CL.SCHINDLER.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
7409/12/039-1	60.00	UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES	1312	Ejecutoriada

CANTIDAD TOTAL DE MULTAS EJECUTORIADAS: 1

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
-- NO REGISTRA --			

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
-- NO REGISTRA --		

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 14/09/2013, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO

ICT PROVIDENCIA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

z12KW7k1

1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
OI de Partes



Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 29 de enero de 2014, 9:51
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar](#) [Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Compromiso Presupuestario Ajuste

[Búsqueda Avanzada](#)

[Visualizar Compromiso](#)

Ej. Visualizar Compromiso Presupuestario		PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social		
Título Compromiso	SERVICIO DE MANT. MENSUAL DE ASCENSORES MES DE ENERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACT 71143402	CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social		
Descripción Compromiso	SERVICIO DE MANT. MENSUAL DE ASCENSORES MES DE ENERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACT 71143402	PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social		
Tipo de Presupuesto	Gasto			
Orden de Trabajo 1				
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.			
Descripción	SERVICIO DE MANT. MENSUAL DE ASCENSORES MES DE ENERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACT 71143402			
Número Documento	71143402	Fecha documento 29/01/2014		
Moneda del Documento	Peso Chileno			
Monto Total Documento	162.748			
Visualizar Fechas de Cumplimientos				
Principal 1				
Principal	93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER			
1 Requerimiento	00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.			
Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
Unidades Demandantes	00 - Institucional			
Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	162.748	0	

[Cancelar](#)



folio 00041

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido cperezdi

viernes, 31 de enero de 2014, 12:27

Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión

Social

[Modificar Contraseña](#)[Cerrar Sesión](#)

Requerimiento

Compromiso

Devengo

Contabilidad

Tesorería

Procesos Técnicos

Funcionalidades Complementarias

Administrar Relaciones

Datos Comunes

Nº de Identificación

93565000-3

Razón Social

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.

Datos Institucionales

Proveedor

Agregar Relación

* Tipo de Relación	Proveedor	Activa <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Activación <input type="text" value="01/01/2011"/>
--------------------	-----------	--	--

Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Aregar Ubicación											

Datos Financieros

* Medio de Pago	Transferencia Electrónica	Entidad Financiera	BANCO ESTADÍO				
* Vía de Pago	Alguna Cuenta Corriente	Sector Financiero	Selccionar...				
Sucursal	Selccionar...						
Cuentas	Banco BANCO SANTANDER-CHILE	Sucursal central	No Cuenta 25733061	Tipo Cuenta Cuenta Corriente	Activa <input checked="" type="checkbox"/>	Por Defecto <input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Modificar Eliminar
Aregar Cuenta							

Datos Contacto

Nombre Cargo Correo Electrónico

Telefonos	Código País 56	Código Área 0	Número Telefónico 7537777	Tipo Comercial	Por Defecto <input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Modificar Eliminar
Aregar Teléfono						

Datos Adicionales

paginaWeb [Modificar Relaciones](#)[Cancelar](#)