

ok ✓



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 292 FACTURA 71158821, MANTENCION ASCENSORES MAYO 2014, ASCENSORES SCHI						
Descripción	SPS, MEMO 292 FACTURA 71158821, MANTENCION ASCENSORES MAYO 2014, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2052844	Folio	00938
Fecha y Hora de Aprobación	09 Junio 2014 - 12:10	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.						
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71158821	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	47784	CLP	166.249
Total (CLP)								166.249

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	09/06/2014 15:12:31

Provisión de Fondos

N° de Cuenta CCT 00009018280

Observaciones

Mail christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina 2134720

Nombre Nómina 059_PROVEEDORES_09062014_2134720_09062014.env

Monto Total \$ 166.249

Cantidad de Registros 1

Fecha de Envío 09/06/2014 12:15:31

Fecha de Pago 10/06/2014

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12156667-2	09/06/2014 14:58:39	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	09/06/2014 15:12:31	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



34

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	47784	Fecha y Hora de Generación	09 Junio 2014 - 12:11
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	47784		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	2052844	Factura Afecta Electrónica	71158821	Abono en Cuenta Corriente	166.249	166.249
Total						166.249

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FON0 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FON0: 753 77 77
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FON0: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FON0/FAX: 55-22 56 89
CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FON0: 32-69 97 24, FAX: 32-682793
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FON0: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FON0/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FON0/FAX 45-237 055
SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71158821

S.LI.- SANTIAGO ORIENTE


CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	HUERFANOS 1273
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	12.05.2014	Fecha Vencimiento	11.06.2014
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71158821
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103655580
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Claudio Benavides
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032215035


REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Mayo / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresp onde al 23,47% más IVA por mes.	139.705	139.705

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS		VALOR NETO	139.705
		L.V.A.19 %	26.544
		VALOR TOTAL	166.249



Timbre Electronico SU
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sil.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71158821
Fecha de Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 166.249
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71158821
Fecha de Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 166.249
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:


Pague oportunamente y ahorre tiempo. pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS


FECHA	02 JUN 2014
FOLIO	42782-915

ORIGEN SOLICITUD
DAF SUBTRAB MEMO 2012 del 28/5/14

MATERIA
ady Factura 71158821 del 12/5/14 por \$166.249 mantencion mensual

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
asumidos		Schneider		
	mayo 2014			
2/6/14		M/B	Lidia	
06 JUN 2014		Claudio	Margarita	para autorizar Pago
				\$ 166.249 =
06 JUN 2014		Claudio	Freddy	para pago
09/06/14		U.G.F.	FEONETIA	DEUENBADO IT° 910

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF	
Fecha	06/06/2014
Firma	





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS. MEMO 292 FACT 71158821, SERV. MANTENCION MES DE MAYO 2014. ASCENSORES SCHIN		
Descripción	SPS. MEMO 292 FACT 71158821, SERV. MANTENCION MES DE MAYO 2014. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2014
Folio	00910	Fecha y Hora de Aprobación	05 Junio 2014 - 16:43
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jancaten		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	166.249	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		166.249
Total	166.249	166.249

Jesus Ancaten Esparza

Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza

Usuario Aprobado

Subsecretaría de Previsión Social
Aprobado Fact
Gestión Financiera

Mesa de ayuda

02-8262801

Bienvenido nmiranda

jueves, 05 de junio de 2014, 10:22

Subsecretaría de Previsión Social

Subsecretaría de Previsión Social

Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento

Compromiso

Contabilidad

Procesos Técnicos

Banco de Datos

Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71158821 MES DE MAYO

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71158821 MES DE MAYO

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Descripción

SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71158821 MES DE MAYO

Número Documento

71158821

Fecha documento

05/06/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

166.249

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

93568000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

1

Requerimiento

00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Iniciativa de Inversión

00 - No Aplica

Unidades Demandantes

00 - Institucional

Productos Estratégicos

00 - Sin Aplicación


Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	166.249	0	

Cancelar

Folio 385



MEMORANDUM N° 0292



A : MARGARITA MIRANDA ERAZO
JEFA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 28 MAYO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71158821 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención preventiva correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$
166.249 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los
porcentajes establecidos.

De acuerdo a contrato vigente se adjunta Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales, se debe presentar cada seis meses.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.
RVD/mrp

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89
CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055
SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71158821


S.LI.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	HUERFANOS 1273
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión 12.05.2014 Fecha Vencimiento 11.06.2014		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71158821	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103655580	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Claudio Benavides	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032215035	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Mayo / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresp onde al 23.47% más IVA por mes.	139.705	139.705

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS		VALOR NETO	139.705
		L.V.A.19 %	26.544
		VALOR TOTAL	166.249



Timbre Electrónico SI
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
02 JUN 2014
FECHA

42792915

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71158821
Fecha de Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 166.249
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71158821
Fecha de Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 166.249
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo. pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Timbre Cajero

Servipag 36509	BCI 1033	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215415000000071158821



Timbre Cajero

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envío: 726779470

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica
N° 71158821

Fecha Emisión:	12-05-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 166.249

Comprobante de Atención: 936759 - 2014/06/02 15:47:54

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



Rut: 11749110 - 2 Última visita 02/06/2014, a las 10:24:43 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



- Mi SII
- Registro de Contribuyentes
- Impuestos Mensuales
- Factura Electrónica
- Boleta de Honorarios
- Renta
- Declaraciones Juradas
- Bienes Raíces
- Situación Tributaria
- Tasación de Vehículos
- Libros Contables
- Infraacciones y Condonaciones

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71158821
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 726779470.

Consultar otro documentos del Rut

Consultar otro Rut

INFORME

LA EMPRESA DE ASCENSORES SCHINDLER S.A., DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA MENSUA, EN EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", HUERFANOS N° 1273.

FACTURACION POR MANTENCION PREVENTIVA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014.

EI TRABAJO REALIZADO ES RECEPCIONADO CONFORME POR EL SUSCRITO.

EDIFICIO LOS TRABAJADORES
ADMINISTRACION
MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO
SANTIAGO

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	02 JUN 2014
FOLIO	427 P2

SANTIAGO, 27 MAYO 2014.

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 036908

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: HINTA

ASCENSOR N°: 01

TÉCNICO: J. PENA

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: 23/05/2014

ruta: 604



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er}s)

Sector inspeccionado		Per.	Estado	Sector inspeccionado		Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓	1.10 Cuadro de Control	M	✗	✗
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗	1.11 Estado de Relés	M	✗	✗
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✗	1.12 Estado de Contactores	M	✗	✗
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✗	1.13 Estado de conexiones	M	✓	✓
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	✓	1.14 Estado de piso	M	✓	✓
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	✓	1.15 Carteles instructivos	M	✓	✓
	1.7 Regulador de Velocidad	T	✓	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓	✓
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	✓	1.17 Estado de seguridades	M	✓	✓
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓	1.18 Estado de iluminación	M	✓	✓
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	✓	2.5 Estado de Polines	M	✓	✓
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓	2.6 Iluminación de Cabina	M	✓	✓
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	✗	2.7 Ventilador	M	✓	✓
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	✗				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✓	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	✓	✓
	3a.2 Estado de Polines	M	✗	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	✓	✓
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✗	3b.3 Estado de seguridades	M	✓	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✗	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓	✓
	3a.5 Píolas y Patines	M	✗	3b.5 Estado de Lubricadores	M	✗	✗
	3a.6 Otros			3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	✓	✓
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	✓	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	✓	✓
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	✓	4.4 Estado Polea de Limitador	M	✗	✗
	4.3 Estado de seguridades	M	✓	4.5 Acceso a Pozo	S	✓	✓

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:

ACOT. F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 036909

CLIENTE/EDIFICIO:
SIGLA: *M. Inter*
ASCENSOR N°: *02*
TÉCNICO: *S. Pont*

DIRECCIÓN:
PERIODO: *1/20*
FECHA: *23/05/2014*
RUTA: *604*



Schindler

[Signature]
Firma Técnico

[Signature]
Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er})

Sector inspeccionado				Per.	Estado	Sector inspeccionado				Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1	Ventilador de motor	M	✓	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	1.10	Cuadro de Control	M	✗		
	1.2	Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗		1.11	Estado de Relés	M	✗		
	1.3	Estado de descansos de motor	M	✗		1.12	Estado de Contactores	M	✗		
	1.4	Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✗		1.13	Estado de conexiones	M	✓		
	1.5	Estado de Rodamientos Empuje	S			1.14	Estado de piso	M	✓		
	1.6	Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S			1.15	Carteles instructivos	M	✓		
	1.7	Regulador de Velocidad	T			1.16	Acceso a sala de máquinas	M	✓		
	1.8	Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T			1.17	Estado de seguridades	M	✓		
	1.9	Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓		1.18	Estado de iluminación	M	✓		
2) CABINA	2.1	Estado de Botonera	M	✓	2.5	Estado de Polines	M	✗			
	2.2	Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓	2.6	Iluminación de Cabina	M	✓			
	2.3	Estado de Alarma/Citófono	M	✗	2.7	Ventilador	M	✓			
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M	✗							
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1	Estado de Puertas	M	✓	3b.1	Estado de Cable Regulador	S				
	3a.2	Estado de Polines	M	✓	3b.2	Estado de Cables Tractores	S				
	3a.3	Estado de Botoneras de Piso	M	✓	3b.3	Estado de seguridades	M	✓			
	3a.4	Estado de Indicador de Piso	M	✓	3b.4	Sistema de Información magnética	M	✓			
	3a.5	Pielas y Patines	M	✓	3b.5	Estado de Lubricadores	M	✗			
	3a.6	Otros			3b.6	Estado de Zapatas de Cabina	T	✗			
4) POZO	4.1	Paragolpes de Cabina	S		3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso	T	✗			
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S	✓	4.4	Estado Polea de Limitador	M	✗			
	4.3	Estado de seguridades	M	✓	4.5	Acceso a Pozo	S				

Observaciones:

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 036910

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Hinter*

ASCENSOR N°: *03*

TÉCNICO: *J. P. Ben*

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: *23/05/2014*

ruta: *604*



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

Sector inspeccionado		Per.	Estado	Sector inspeccionado		Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓	1.10 Cuadro de Control	M	✓	✗
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗	1.11 Estado de Relés	M	✓	✗
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✗	1.12 Estado de Contactores	M	✓	✗
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✗	1.13 Estado de conexiones	M	✓	✓
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	✓	1.14 Estado de piso	M	✓	✓
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	✓	1.15 Carteles instructivos	M	✓	✓
	1.7 Regulador de Velocidad	T	✓	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓	✓
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	✓	1.17 Estado de seguridades	M	✓	✓
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓	1.18 Estado de iluminación	M	✓	✓
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	✓	2.5 Estado de Polines	M	✓	✗
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓	2.6 Iluminación de Cabina	M	✓	✗
	2.3 Estado de Alarma/Citéfono	M	✗	2.7 Ventilador	M	✓	✓
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	✗				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✗	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	✓	✓
	3a.2 Estado de Polines	M	✗	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	✓	✓
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✗	3b.3 Estado de seguridades	M	✓	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✗	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓	✗
	3a.5 Píolas y Patines	M	✗	3b.5 Estado de Lubricadores	M	✓	✗
	3a.6 Otros			3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	✓	✓
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	✓	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	✓	✓
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	✓	4.4 Estado Polea de Limitador	M	✓	✗
	4.3 Estado de seguridades	M	✓	4.5 Acceso a Pozo	S	✓	✓

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

ACQ. L. 2554 4263

ORIGINAL: CLIENTE



Nº: 1312 / 2014 / 4529

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
93,565,000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6,225,980 - 9	JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA	
DOMICILIO		
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	(2) 7537777
CORREO ELECTRÓNICO		
CECILIA.OLIVARES@CL.SCHINDLER.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 28/02/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT PROVIDENCIA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

2Ko11k9Y

/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Generado 13 Feb 2014 09:23:08