

OK ✓



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                                                                                                                         |                     |          |                   |                  |                                          |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social                                                   |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Título                           | SPS. FACT 71147032 MEMO N° 83 DE SUBTRABAJO, MANTENCION ASCENSORES MES DE FEBRER                                        |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS. FACT 71147032 MEMO N° 83 DE SUBTRABAJO, MANTENCION ASCENSORES MES DE FEBRERO 2014. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Período de Operación             | Febrero                                                                                                                 | Ejercicio Fiscal    | 2014     | ID                | 1659660          | Folio                                    | 00258 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 25 Febrero 2014 - 16:48                                                                                                 | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Pagos a Terceros | Identificación de Transferencia de datos |       |
| Origen del Ajuste                |                                                                                                                         | Folio Anterior      |          |                   |                  |                                          |       |

| Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                |         |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Tipo Documento                                           | N° Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                           | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                       | N° Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
| Factura Afecta Electrónica                               | 71147032     | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos |                      | CLP            | 163.717 |
| Total (CLP)                                              |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 163.717 |

fgomezs  
Usuario Generador

fgomezs  
Usuario Aprobador

SUBSECRETARÍA DE  
PREVISIÓN SOCIAL  
APROBADO JEFE  
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA

## Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



### ■ Autorización

|                              |              |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| Nombre del Cliente           | RUT          | Fecha y Hora        |
| SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL | 61.503.000-7 | 27/02/2014 13:10:11 |

### ■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta CCT 00009018280

Observaciones

Mail freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

### ■ Control de Nómina

N° de Nómina 1996087

Nombre Nómina 015\_PROVEEDORES\_27022014\_1996087\_27022014.env

Monto Total \$ 7.412.347

Cantidad de Registros 11

Fecha de Envío 27-02-2014 12:58:15

Fecha de Pago 28-02-2014

| ■ Apoderados                        | Rut        | Fecha               | Estado               |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO         | 12457754-3 | 27-02-2014 13:10:10 | Provisión Autorizada |
| MAXIMILIANO BENITO MOLINA<br>DUARTE | 12573207-0 | 27-02-2014 13:06:37 | Provisión Autorizada |



Imprimir

Volver



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

|                                  |                                                                       |                            |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social |                            |                         |
| Nº Folio Comprobante             | 42835                                                                 | Fecha y Hora de Generación | 27 Febrero 2014 - 12:44 |
| Banco                            | BANCO ESTADO - 00009018280                                            | Moneda                     | Nacional                |
| Nº de Operación                  | 42835                                                                 |                            |                         |

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal                                                 | ID Tesorería | Tipo Documento             | Nº Documento | Medio de Pago             | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 60,501,000-8 - SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR                 | 1658328      | Factura Afecta             | 05934        | Abono en Cuenta Corriente | 590.756       | 590.756     |
| 76,003,953-5 - Punto Zero Clima                           | 1662437      | Factura Afecta             | 01714        | Abono en Cuenta Corriente | 963.900       | 963.900     |
| 76,067,452-4 - Multiservicios e Ingenieria Cardi Limitada | 1662214      | Factura Afecta             | 00830        | Abono en Cuenta Corriente | 1.617.131     | 1.617.131   |
| 77,872,600-9 - MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA   | 1662219      | Factura Afecta             | 06643        | Abono en Cuenta Corriente | 1.061.363     | 1.061.363   |
| 78,466,220-9 - COMPUNET SPA                               | 1662031      | Factura Exenta             | 00624        | Abono en Cuenta Corriente | 823.560       | 823.560     |
| 90,193,000-7 - EMPRESA EL MERCURIO S.A.P                  | 1663744      | Factura Afecta Electrónica | 11503161     | Abono en Cuenta Corriente | 130.320       | 248.820     |



|                                                           |         |                               |          |                                 |           |             |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|
|                                                           | 1663874 | Factura Afecta<br>Electrónica | 11503162 | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 118.500   | ✓           |
| 92,083,000-5 -<br>DIMACOFI                                | 1658118 | Factura Exenta                | 3867609  | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 505.330   | 505.330 ✓   |
| 93,565,000-3 -<br>ASCENSORES<br>SCHINDLER (CHILE)<br>S.A. | 1659660 | Factura Afecta<br>Electrónica | 71147032 | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 163.717   | 163.717 ✓   |
| 96,700,620-3 -<br>STORBOX S.A.                            | 1658404 | Factura Afecta<br>Electrónica | 04843    | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 72.592    | 72.592 ✓    |
| 96,721,280-6 - Gtd<br>Telesat S.A.                        | 1658904 | Factura Afecta<br>Electrónica | 831802   | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 1.066.568 | 1.066.568 ✓ |
| 96,934,730-K - Astral<br>S.A.                             | 1659886 | Factura Exenta                | 026193   | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 298.610   | 298.610 ✓   |
| Total                                                     |         |                               |          |                                 |           | 7.412.347   |

11



HOJA DE RUTA  
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

|       |             |
|-------|-------------|
| FECHA | 18 FEB 2014 |
| FOLIO | 47575-293   |

ORIGEN SOLICITUD

Asesorías Schindler S.A 1º Factura #1144032 Monto \$163.714.-

MATERIA

Montación Mensual mes de Febrero 2014

| FECHA ENTREGA | HORA  | DE:<br>Nombre / Dpto.Unidad | DIRIGIDO A:<br>Nombre/Dpto.Unidad | OBSERVACIONES |
|---------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 19/2/14       | 16:00 | MB                          | Antilele.                         |               |
| 24 FEB 2014   |       | Presupuesto                 | Señor Francisco Recopago.         |               |
|               |       |                             |                                   |               |
|               |       |                             |                                   |               |
|               |       |                             |                                   |               |
|               |       |                             |                                   |               |
|               |       |                             |                                   |               |
|               |       |                             |                                   |               |

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

24/02/14

Firma



[Handwritten signature]

**MEMORANDUM N° 0083**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| OFICINA DE PARTES                 |             |
| FECHA                             | 18 FEB 2014 |
| FOLIO                             | 41575       |

**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE**  
**JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JUANA NAZAL BUSTOS**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 17 FEBRERO 2014**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71147032 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 163.717 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**JUANA NAZAL BUSTOS**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

AVC/mrp

## INFORME

LA EMPRESA DE ASCENSORES SCHINDLER S.A., DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE REALIZA MANTENCION MENSUAL PREVENTIVA EN LOS TRES COCHES DEL EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", DE HERFANOS N° 1273.

LA MANTENCION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2014.

EL TRABAJO EJECUTADO ES RECEPCIONADO CONFORME POR EL SUSCRITO.



SANTIAGO, 14 FEBRERO 2014



**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

**SUCURSALES:**

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS: 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS: 45-237 055

Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com)

E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)

**R.U.T.: 93.565.000-3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71147032**

**S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                                 | <b>DESTINO FACTURA</b>                     |
| Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL | Dirección Huérfanos 1273, piso2            |
| RUT 61.503.000-7                               | Comuna Santiago                            |
| Dirección HUERFANOS 1273                       | Ciudad Santiago                            |
| Comuna Santiago                                | Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
| Ciudad Santiago                                | Teléfono / Mail /                          |
| Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE            |                                            |

|                                                   |                              |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Fecha Emisión 11.02.2014                          | Fecha Vencimiento 13.03.2014 | Sigla MINTRA-MR 01 |
| Moneda CLP                                        |                              |                    |
| Tipo de Cambio 1                                  |                              |                    |
| Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO   |                              |                    |
| <b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> |                              |                    |
| Calle HUERFANOS 1273                              |                              |                    |
| Ciudad Santiago                                   |                              |                    |
| Comuna Santiago                                   |                              |                    |
| Código Cliente 2154150                            |                              |                    |
| Factura SAP 71147032                              |                              |                    |
| Voucher 4103647601                                |                              |                    |
| Cobrador C8-Jazmín Martínez                       |                              |                    |
| Contrato                                          |                              |                    |
| Proyecto                                          |                              |                    |
| Doc. Venta 0031904512                             |                              |                    |

**REFERENCIA GUIAS :**

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                            | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          | UN     | Mantenimiento Mensual mes de Febrero / 2014 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes. | 137.577        | 137.577 |

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
CANCELADO**

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS

25/02/14

VALOR NETO 137.577

I.V.A. 19 % 26.140

VALOR TOTAL 163.717



Timbre Electrónico SII  
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES**  
FECHA 18 FEB 2014  
FOLIO 41575

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE |                            |  |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71147032 |  |  |
| Fecha de Pago: 13-03-2014   | Monto a Pagar: 163.717     |  |  |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |  |  |

**Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "**

Timbre Cajero

| COMPROBANTE DE PAGO BANCO   |                            |  |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71147032 |  |  |
| Fecha de Pago: 13-03-2014   | Monto a Pagar: 163.717     |  |  |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |  |  |

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag<br>36500 | BCI<br>1081 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(00)0000025412100000071147032

Timbre Cajero



Rut: 11749110 - 2 Última visita 19/02/2014, a las 15:34:15 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal Mipyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[Tasación de Vehículos](#)[Libros Contables](#)[Infracciones y Condonaciones](#)

## CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

### Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, **está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Rut                      | 93565000-3                     |
| Nombre/Razón Social      | ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A |
| Documento                | FACTURA ELECTRONICA            |
| Número Documento         | 71147032                       |
| Fecha de la Autorización | 06-10-2010                     |

#### Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 680307004.

[Consultar otro documentos del Rut](#)[Consultar otro Rut](#)

**VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO**

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

**✓ Resultado de la Consulta:**

Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

**Documento consultado:**

**ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A**

Identificador de Envío: 680307004

**R.U.T. 93565000-3**

**Factura Electronica**

**N° 71147032**

**Fecha Emisión:** 11-02-2014

**Rut Receptor:** 61503000-7

**Monto Total:** \$ 163.717

---

**Comprobante de Atención:** 924593 - 2014/02/20 09:45:06

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001777

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *H. Inter*

ASCENSOR N°: *02*

TÉCNICO: *J. Peña*

DIRECCIÓN:

PERIODO: *120*

FECHA: *14/06/14*

ruta: *604*



✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3<sup>os</sup>)

| Sector inspeccionado                            |                                                                   | Per. | Estado | Sector inspeccionado                    |                                       | Per. | Estado |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|
| 1)<br>SALA DE MÁQUINAS /<br>ÁREA MAQUINAS       | 1.1 Ventilador de motor                                           | M    | ✓      | 1.10 Cuadro de Control                  | 1.10 Cuadro de Control                | M    | ✓      |
|                                                 | 1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)                        | M    | ✓      |                                         | 1.11 Estado de Relés                  | M    | ✓      |
|                                                 | 1.3 Estado de descansos de motor                                  | M    | ✓      |                                         | 1.12 Estado de Contactores            | M    | ✓      |
|                                                 | 1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde) | M    | ✓      |                                         | 1.13 Estado de conexiones             | M    | ✓      |
|                                                 | 1.5 Estado de Rodamientos Empuje                                  | S    | ✓      |                                         | 1.14 Estado de piso                   | M    | ✓      |
|                                                 | 1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)                       | S    | ✓      |                                         | 1.15 Carteles instructivos            | M    | ✓      |
|                                                 | 1.7 Regulador de Velocidad                                        | T    | ✓      |                                         | 1.16 Acceso a sala de máquinas        | M    | ✓      |
|                                                 | 1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)                          | T    | ✓      |                                         | 1.17 Estado de seguridades            | M    | ✓      |
|                                                 | 1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)                     | M    | ✓      |                                         | 1.18 Estado de iluminación            | M    | ✓      |
| 2)<br>CABINA                                    | 2.1 Estado de Bolonera                                            | M    | ✓      | 2.5 Estado de Polines                   | 2.5 Estado de Polines                 | M    | ✓      |
|                                                 | 2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina                        | M    | ✓      |                                         | 2.6 Iluminación de Cabina             | M    | ✓      |
|                                                 | 2.3 Estado de Alarma/Citófono                                     | M    | ✓      |                                         | 2.7 Ventilador                        | M    | ✓      |
|                                                 | 2.4 Estado de Operador de Puerta                                  | M    | ✓      | 3b)<br>ESCOTILLA<br>(todas las paradas) | 3b.1 Estado de Cable Regulador        | S    | ✓      |
| 3a)<br>ESCOTILLA -<br>PISOS (todas las paradas) | 3a.1 Estado de Puertas                                            | M    | ✓      |                                         | 3b.2 Estado de Cables Tractores       | S    | ✓      |
|                                                 | 3a.2 Estado de Polines                                            | M    | ✓      |                                         | 3b.3 Estado de seguridades            | M    | ✓      |
|                                                 | 3a.3 Estado de Boloneras de Piso                                  | M    | ✓      |                                         | 3b.4 Sistema de Información magnética | M    | ✓      |
|                                                 | 3a.4 Estado de Indicador de Piso                                  | M    | ✓      |                                         | 3b.5 Estado de Lubricadores           | M    | ✓      |
|                                                 | 3a.5 Píolas y Patines                                             | M    | ✓      |                                         | 3b.6 Estado de Zapatas de Cabina      | T    | ✓      |
|                                                 | 3a.6 Otros                                                        |      |        |                                         | 3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso  | T    | ✓      |
| 4)<br>POZO                                      | 4.1 Paragolpes de Cabina                                          | S    | ✓      | 4.4 Estado Polea de Limitador           | 4.4 Estado Polea de Limitador         | M    | ✓      |
|                                                 | 4.2 Paragolpes de Contrapeso                                      | S    | ✓      |                                         | 4.5 Acceso a Pozo                     | S    | ✓      |
|                                                 | 4.3 Estado de seguridades                                         | M    | ✓      |                                         |                                       |      |        |

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

# INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001778

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA:

ASCENSOR N°:

TÉCNICO:

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA:

ruta:

Firma Técnica

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

X : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3<sup>er</sup>)

| Sector inspeccionado                               |      |                                                               |   | Per. | Estado | Sector inspeccionado |                                  |   |  | Per. | Estado |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------------------|----------------------------------|---|--|------|--------|
| 1)<br>SALA DE MÁQUINAS /<br>ÁREA<br>MAQUINAS       | 1.1  | Ventilador de motor                                           | M |      |        | 1.10                 | Cuadro de Control                | M |  |      |        |
|                                                    | 1.2  | Nivel aceite de motor (si corresponde)                        | M |      |        | 1.11                 | Estado de Relés                  | M |  |      |        |
|                                                    | 1.3  | Estado de descansos de motor                                  | M |      |        | 1.12                 | Estado de Contactores            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.4  | Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde) | M |      |        | 1.13                 | Estado de conexiones             | M |  |      |        |
|                                                    | 1.5  | Estado de Rodamientos Empuje                                  | S |      |        | 1.14                 | Estado de piso                   | M |  |      |        |
|                                                    | 1.6  | Sistema Freno principal (estado/ajuste)                       | S |      |        | 1.15                 | Carteles instructivos            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.7  | Regulador de Velocidad                                        | T |      |        | 1.16                 | Acceso a sala de máquinas        | M |  |      |        |
|                                                    | 1.8  | Poleas (tractoras/desvío/suspensión)                          | T |      |        | 1.17                 | Estado de seguridades            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.9  | Estado Máquina Reductora (si corresponde)                     | M |      |        | 1.18                 | Estado de iluminación            | M |  |      |        |
| 2)<br>CABINA                                       | 2.1  | Estado de Botonera                                            | M |      |        | 2.5                  | Estado de Polines                | M |  |      |        |
|                                                    | 2.2  | Estado de Indicación de Piso en cabina                        | M |      |        | 2.6                  | Iluminación de Cabina            | M |  |      |        |
|                                                    | 2.3  | Estado de Alarma/Citófono                                     | M |      |        | 2.7                  | Ventilador                       | M |  |      |        |
|                                                    | 2.4  | Estado de Operador de Puerta                                  | M |      |        |                      |                                  |   |  |      |        |
| 3a)<br>ESCOTILLA -<br>PISOS (todas<br>las paradas) | 3a.1 | Estado de Puertas                                             | M |      |        | 3b.1                 | Estado de Cable Regulador        | S |  |      |        |
|                                                    | 3a.2 | Estado de Polines                                             | M |      |        | 3b.2                 | Estado de Cables Tractores       | S |  |      |        |
|                                                    | 3a.3 | Estado de Botoneras de Piso                                   | M |      |        | 3b.3                 | Estado de seguridades            | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.4 | Estado de Indicador de Piso                                   | M |      |        | 3b.4                 | Sistema de Información magnética | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.5 | Piolas y Patines                                              | M |      |        | 3b.5                 | Estado de Lubricadores           | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.6 | Otros                                                         |   |      |        | 3b.6                 | Estado de Zapatas de Cabina      | T |  |      |        |
| 4)<br>POZO                                         | 4.1  | Paragolpes de Cabina                                          | S |      |        | 3b.7                 | Estado de Zapatas de Contrapeso  | T |  |      |        |
|                                                    | 4.2  | Paragolpes de Contrapeso                                      | S |      |        | 4.4                  | Estado Polea de Limitador        | M |  |      |        |
|                                                    | 4.3  | Estado de seguridades                                         | M |      |        | 4.5                  | Acceso a Pozo                    | S |  |      |        |

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

# INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001780

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: H. C. A. P. A.

ASCENSOR N°: 23

TÉCNICO: S. P. E. A.

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: 14/02/14

ruta: 604

120



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3º)

| Sector inspeccionado                               |      |                                                               |   | Per. | Estado | Sector inspeccionado |                                  |   |  | Per. | Estado |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------------------|----------------------------------|---|--|------|--------|
| 1)<br>SALA DE MÁQUINAS /<br>ÁREA<br>MAQUINAS       | 1.1  | Ventilador de motor                                           | M |      |        | 1.10                 | Cuadro de Control                | M |  |      |        |
|                                                    | 1.2  | Nivel aceite de motor (si corresponde)                        | M |      |        | 1.11                 | Estado de Relés                  | M |  |      |        |
|                                                    | 1.3  | Estado de descansos de motor                                  | M |      |        | 1.12                 | Estado de Contactores            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.4  | Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde) | M |      |        | 1.13                 | Estado de conexiones             | M |  |      |        |
|                                                    | 1.5  | Estado de Rodamientos Empuje                                  | S |      |        | 1.14                 | Estado de piso                   | M |  |      |        |
|                                                    | 1.6  | Sistema Freno principal (estado/ajuste)                       | S |      |        | 1.15                 | Carteles instructivos            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.7  | Regulador de Velocidad                                        | T |      |        | 1.16                 | Acceso a sala de máquinas        | M |  |      |        |
|                                                    | 1.8  | Poleas (tractoras/desvío/suspensión)                          | T |      |        | 1.17                 | Estado de seguridades            | M |  |      |        |
|                                                    | 1.9  | Estado Máquina Reductora (si corresponde)                     | M |      |        | 1.18                 | Estado de iluminación            | M |  |      |        |
| 2)<br>CABINA                                       | 2.1  | Estado de Botonera                                            | M |      |        | 2.5                  | Estado de Polines                | M |  |      |        |
|                                                    | 2.2  | Estado de Indicación de Piso en cabina                        | M |      |        | 2.6                  | Iluminación de Cabina            | M |  |      |        |
|                                                    | 2.3  | Estado de Alarma/Citófono                                     | M |      |        | 2.7                  | Ventilador                       | M |  |      |        |
|                                                    | 2.4  | Estado de Operador de Puerta                                  | M |      |        |                      |                                  |   |  |      |        |
| 3a)<br>ESCOTILLA -<br>PISOS (todas<br>las paradas) | 3a.1 | Estado de Puertas                                             | M |      |        | 3b.1                 | Estado de Cable Regulador        | S |  |      |        |
|                                                    | 3a.2 | Estado de Polines                                             | M |      |        | 3b.2                 | Estado de Cables Tractores       | S |  |      |        |
|                                                    | 3a.3 | Estado de Botoneras de Piso                                   | M |      |        | 3b.3                 | Estado de seguridades            | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.4 | Estado de Indicador de Piso                                   | M |      |        | 3b.4                 | Sistema de Información magnética | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.5 | Piolas y Patines                                              | M |      |        | 3b.5                 | Estado de Lubricadores           | M |  |      |        |
|                                                    | 3a.6 | Otros                                                         |   |      |        | 3b.6                 | Estado de Zapatas de Cabina      | T |  |      |        |
| 4)<br>POZO                                         | 4.1  | Paragolpes de Cabina                                          | S |      |        | 3b.7                 | Estado de Zapatas de Contrapeso  | T |  |      |        |
|                                                    | 4.2  | Paragolpes de Contrapeso                                      | S |      |        | 4.4                  | Estado Polea de Limitador        | M |  |      |        |
|                                                    | 4.3  | Estado de seguridades                                         | M |      |        | 4.5                  | Acceso a Pozo                    | S |  |      |        |

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral



Nº: 1312 / 2014 / 4529

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

### 1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

|                                     |                                   |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| RUT                                 | RAZÓN SOCIAL / NOMBRE             |             |
| 93,565,000 - 3                      | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |             |
| RUT REP. LEGAL                      | REPRESENTANTE LEGAL               |             |
| 6,225,980 - 9                       | JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA     |             |
| DOMICILIO                           |                                   |             |
| AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14      |                                   |             |
| REGIÓN                              | COMUNA                            | TELÉFONO    |
| 13                                  | PROVIDENCIA                       | (2) 7537777 |
| CORREO ELECTRÓNICO                  |                                   |             |
| CECILIA.OLIVARES@CL.SCHINDLER.COM   |                                   |             |
| CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE) |                                   |             |
| ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.     |                                   |             |

### 2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

#### MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

| Nº MULTA | Nº U.M. | UNIDAD MONETARIA | INSPECCIÓN | ESTADO |
|----------|---------|------------------|------------|--------|
|----------|---------|------------------|------------|--------|

-- NO REGISTRA --

#### DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

| MOTIVO | INSTITUCIÓN | MONTO EN UTM | MONTO EN \$ |
|--------|-------------|--------------|-------------|
|--------|-------------|--------------|-------------|

-- NO REGISTRA --

#### RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

| Nº RESOLUCIÓN | TIPO DE MULTA | MONTO EN \$ |
|---------------|---------------|-------------|
|---------------|---------------|-------------|

-- NO REGISTRA --

### 3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 28/02/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO  
ICT PROVIDENCIA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

2Ko11k9Y



/

Distribución  
Interesado  
U. de Fiscalización  
Of. de Partes

Mesa de ayuda  
02-8262801

Bienvenido nmiranda  
miércoles, 19 de febrero de 2014, 12:55  
Subsecretaría de Previsión Social  
Subsecretaría de Previsión Social  
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

[Requerimiento](#)   [Compromiso](#)   [Contabilidad](#)   [Procesos Técnicos](#)   [Banco de Datos](#)   [Reportabilidad Institucional](#)

## Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

[Visualizar Compromiso](#)

**Visualizar Compromiso Presupuestario**

**PARTIDA:** 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
**CAPITULO:** 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
**PROGRAMA:** F01-Subsecretaría de Previsión Social

**Título Compromiso** SERVICIO DE MANTENCION MES DE FEBRERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71147032

**Descripción Compromiso** SERVICIO DE MANTENCION MES DE FEBRERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71147032

**Tipo de Presupuesto** Gasto

**Orden de Trabajo 1**

**Requerimiento/Compromiso** Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

**Descripción** SERVICIO DE MANTENCION MES DE FEBRERO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71147032

**Número Documento** 71147032      **Fecha documento** 19/02/2014

**Moneda del Documento** Peso Chileno

**Monto Total Documento** 163.717

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

**Principal 1**

**Principal** 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

| 1                                                     | Requerimiento           | 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario. |             |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|--|
|                                                       | Iniciativa de Inversión | 00 - No Aplica                                          |             |          |  |
|                                                       | Unidades Demandantes    | 00 - Institucional                                      |             |          |  |
|                                                       | Productos Estratégicos  | 00 - Sin Aplicación                                     |             |          |  |
| Concepto Presupuestario                               | Insumo                  | Vigente(CLP)                                            | Futuro(CLP) | Acciones |  |
| 2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | Insumos: 0              | 163.717                                                 | 0           |          |  |

[Cancelar](#)

Folio 95.



12/2/14  
10:45



HOJA DE RUTA  
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

|       |             |
|-------|-------------|
| FECHA | 12 FEB 2014 |
| FOLIO | 41528-260   |

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler N° Folio 4144032 Monto \$ 163.414: 12/2/14

MATERIA

Mención Mensual mes de Febrero 2014

| FECHA ENTREGA | HORA  | DE:<br>Nombre / Dpto. Unidad | DIRIGIDO A:<br>Nombre/Dpto. Unidad | OBSERVACIONES |
|---------------|-------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 12/2/14       | 10:45 | MB                           | entrega                            |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.****GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99  
SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71147032****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                                        | <b>DESTINO FACTURA</b>                     |
| Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL        | Dirección Huérfanos 1273, piso2            |
| RUT 61.503.000-7                                      | Comuna Santiago                            |
| Dirección HUERFANOS 1273                              | Ciudad Santiago                            |
| Comuna Santiago                                       | Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
| Ciudad Santiago                                       | Teléfono / Mail /                          |
| Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE                   |                                            |
| Fecha Emisión 11.02.2014 Fecha Vencimiento 13.03.2014 | Sigla MINTRA-MR 01                         |
| Moneda CLP                                            | Código Cliente 2154150                     |
| Tipo de Cambio 1                                      | Factura SAP 71147032                       |
| Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO       | Voucher 4103647601                         |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS            | Cobrador C8-Jazmín Martínez                |
| Calle HUERFANOS 1273                                  | Contrato                                   |
| Ciudad Santiago                                       | Proyecto                                   |
| Comuna Santiago                                       | Doc. Venta 0031904512                      |

**REFERENCIA GUIAS :**

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          | UN     | Mantenición Mensual mes de Febrero / 2014 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes. | 137.577        | 137.577 |

**SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS****VALOR NETO 137.577****I.V.A.19 % 26.140****VALOR TOTAL 163.717**Timbre Electronico SII  
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE     |                                  |               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Código Cliente ID1: 2154150     | Nro. Factura ID2: 71147032       |               |
| Fecha de Pago: 13-03-2014       | Monto a Pagar: 163.717           |               |
| Efectivo: <input type="radio"/> | Documento: <input type="radio"/> | Monto Pagado: |

**Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "**

Timbre Cajero

| COMPROBANTE DE PAGO BANCO       |                                  |               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Código Cliente ID1: 2154150     | Nro. Factura ID2: 71147032       |               |
| Fecha de Pago: 13-03-2014       | Monto a Pagar: 163.717           |               |
| Efectivo: <input type="radio"/> | Documento: <input type="radio"/> | Monto Pagado: |

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag<br>36500 | BCI<br>1081 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(00)000002641210000001141032



Timbre Cajero