

Cancelar
12 1690605
Fobon² 005.56







Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 160, FACT 71215343, MANTENCION MENSUAL ABRIL, ASENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 160, FACT 71215343, MANTENCION MENSUAL ABRIL, ASENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4326277	Folio	01483
Fecha y Hora de Aprobación	14 Julio 2015 - 11:09	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71215343	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	78571	CLP	207.713
Total (CLP)								207.713

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

■ Autorización		
Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	14/07/2015 13:42:10

■ Provisión de Fondos	
N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina	
N° de Nómina	2741928
Nombre Nómina	225_PROVEEDORES_140715_2741928_14072015.env
Monto Total	\$ 207.713
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	14/07/2015 11:12:59
Fecha de Pago	15/07/2015

■ Apoderados	Rut	Fecha	Estado
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12156667-2	14/07/2015 13:05:02	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	14/07/2015 13:42:09	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71215343 MEMO N° 0160 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES MENSUAL		
Descripción	SPS FACTURA N° 71215343 MEMO N° 0160 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES MENSUAL MES DE ABRIL, ASCENSORES SCHILDLER S.A.		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	01435	Fecha y Hora de Aprobación	13 Julio 2015 - 11:10
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.713	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		207.713
Total	207.713	207.713

cguerra
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobado

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 02 JUL 2015
FOLIO 50614

MEMORANDUM N° 0160

A : MARGARITA MIRANDA ERAZO
JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 01 JULIO 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71215343 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención preventiva de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al
mes de Abril del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$
207.713 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los
porcentajes establecidos.

El servicio realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.

RVD/mrp

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 032569

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *MINTA*

ASCENSOR N°: *1*

TÉCNICO: *Luis Sánchez Alfaro*

DIRECCIÓN: *HOERFANOS 1243*

PERIODO: *ABRIL 2015*

FECHA: *22-04-2015*

UTA: *6-02*



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

X : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er})

Sector inspeccionado				Per.	Estado	Sector inspeccionado				Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS/ ÁREA MAQUINAS	1.1	Ventilador de motor	M	✓		1.10	Cuadro de Control	M	✓		
	1.2	Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✓		1.11	Estado de Relés	M	✓		
	1.3	Estado de descansos de motor	M	✓		1.12	Estado de Contactores	M	✓		
	1.4	Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✓		1.13	Estado de conexiones	M	✓		
	1.5	Estado de Rodamientos Empuje	S			1.14	Estado de piso	M	✓		
	1.6	Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S			1.15	Carteles instructivos	M	✓		
	1.7	Regulador de Velocidad	T			1.16	Acceso a sala de máquinas	M	✓		
	1.8	Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T			1.17	Estado de seguridades	M	✓		
	1.9	Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓		1.18	Estado de iluminación	M	✓		
2) CABINA	2.1	Estado de Botonera	M	X		2.5	Estado de Polines	M	✓		
	2.2	Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓		2.6	Iluminación de Cabina	M	✓		
	2.3	Estado de Alarma/Citéfono	M	✓		2.7	Ventilador	M	✓		
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M	X							
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1	Estado de Puertas	M	✓	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1	Estado de Cable Regulador	S			
	3a.2	Estado de Polines	M	✓		3b.2	Estado de Cables Tractores	S			
	3a.3	Estado de Botoneras de Piso	M	X		3b.3	Estado de seguridades	M	✓		
	3a.4	Estado de Indicador de Piso	M	X		3b.4	Sistema de Información magnética	M	✓		
	3a.5	Piolas y Palines	M	✓		3b.5	Estado de Lubricadores	M	✓		
	3a.6	Otros				3b.6	Estado de Zapatas de Cabina	T			
4) POZO	4.1	Paragolpes de Cabina	S			3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso	T			
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S			4.4	Estado Polea de Limitador	M	✓		
	4.3	Estado de seguridades	M	✓		4.5	Acceso a Pozo	S			

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

ACOT. E: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 032570

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: MINTRA

ASCENSOR N°: 2

TÉCNICO: Luiz Sánchez Alfaro

DIRECCIÓN: Huérfanos 1243

PERIODO: Abril 2015

FECHA: 24-04-2015

ruta: 6-02



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

Sector Inspeccionado		Per.	Estado	Sector Inspeccionado		Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	1.10 Cuadro de Control	M	✓
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✓		1.11 Estado de Relés	M	✓
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✓		1.12 Estado de Contactores	M	✓
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✓		1.13 Estado de conexiones	M	✓
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S			1.14 Estado de piso	M	✓
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S			1.15 Carteles instructivos	M	✓
	1.7 Regulador de Velocidad	T			1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T			1.17 Estado de seguridades	M	✓
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓		1.18 Estado de iluminación	M	✓
2) CABINA	2.1 Estado de Bolonera	M	X	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	2.5 Estado de Polines	M	✓
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓		2.6 Iluminación de Cabina	M	✓
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	✓		2.7 Ventilador	M	
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	X				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✓	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
	3a.2 Estado de Polines	M	✓		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	X		3b.3 Estado de seguridades	M	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	X		3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓
	3a.5 Pielas y Patines	M	✓		3b.5 Estado de Lubricadores	M	✓
	3a.6 Otros				3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S		3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S			4.4 Estado Polea de Limitador	M	✓
	4.3 Estado de seguridades	M	✓		4.5 Acceso a Pozo	S	

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 032571

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *MINTA*

ASCENSOR N°: 3

TÉCNICO: L. L. Sánchez Arriaga

DIRECCIÓN: *Hoen Fijos 1273*

PERIODO: Abri'l 120 15

FECHA: 22-04-2015

RUTA: 6402



Schindler

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

~~X~~ : con obs. (desgaste o falta) por uso normal, daños o acción de 3^{os}

		Sector Inspeccionado	Per.	Estado			Sector Inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1	Ventilador de motor	M	✓		1.10	Cuadro de Control	M	✓
	1.2	Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✓		1.11	Estado de Relés	M	✓
	1.3	Estado de descansos de motor	M	✓		1.12	Estado de Contactores	M	✓
	1.4	Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	✓		1.13	Estado de conexiones	M	✓
	1.5	Estado de Rodamientos Empuje	S	✓		1.14	Estado de piso	M	✓
	1.6	Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	✓		1.15	Carteles instructivos	M	✓
	1.7	Regulador de Velocidad	T	✓		1.16	Acceso a sala de máquinas	M	✓
	1.8	Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	✓		1.17	Estado de seguridades	M	✓
	1.9	Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓		1.18	Estado de iluminación	M	✓
2) CABINA	2.1	Estado de Botonera	M	✓		2.5	Estado de Polinas	M	✓
	2.2	Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓		2.6	Iluminación de Cabina	M	✓
	2.3	Estado de Alarma/Citófono	M	✓		2.7	Ventilador	M	✓
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M	X					
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1	Estado de Puertas	M	✓	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1	Estado de Cable Regulador	S	✓
	3a.2	Estado de Polines	M	✓		3b.2	Estado de Cables Tractores	S	✓
	3a.3	Estado de Botoneras de Piso	M	✓		3b.3	Estado de seguridades	M	✓
	3a.4	Estado de Indicador de Piso	M	X		3b.4	Sistema de Información magnética	M	✓
	3a.5	Piolas y Patines	M	✓		3b.5	Estado de Lubricadores	M	✓
	3a.6	Otros				3b.6	Estado de Zapatas de Cabina	T	✓
4) POZO	4.1	Paragolpes de Cabina	S	✓			3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso	T
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S	✓		4.4	Estado Polea de Limitador	M	✓
	4.3	Estado de seguridades	M	✓		4.5	Acceso a Pozo	S	✓

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

ACQ. F.: 2554 4765

ORIGINAL: CLIENTE



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:	Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2015	2591914

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6225980-9	BRAVO HERMOSILLA JAIME MANUEL	
DOMICILIO		
AV NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
Construcción de edificios completos o de partes de edificios		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
subsecretaría del trabajo		
DOMICILIO DE LA OBRA		
huerfanos n°1273		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
13	SANTIAGO	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	1

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
3	2015	1	844411	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACION POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
61601000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
8865870-1	FRANCISCO DIAZ VERDUGO	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
HUERFANOS N°1273 3 PISO		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 3/2015 y 3/2015, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUBJEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 29/04/2015 17:09:55 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

Af6a7THb
Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2015/2591914

Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
03	2015	9841615-3	LUIS GILBERTO SANCHEZ ALFARO

TOTAL DE TRABAJADORES:1